

Link do produktu: <https://tusze.info/resetowanie-hp-700-800-900-38xx-6122-6127-1120c-p-13459.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Resetowanie HP 700, 800, 900, 38XX, 6122, 6127, 1120c

Numer katalogowy

catalog13459

Kod producenta

www_tusze_info_13459

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

Resetowanie poziomu atramentu w drukarkach serii 700, 800, 900, 38XX, 6122, 6127, 1120c i starszych PSC

Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Nie styszeliśmy nigdy, aby te działania mogły uszkodzić drukarkę lub kartridż, stosowaliśmy je i polecaliśmy wielokrotnie, lecz pamiętaj - wykonujesz je na własne ryzyko!

1. wyjmujemy kartridże (black oraz color),
 2. kładziemy kartridże na stole (widok od strony styków elektronicznych jak na zdjęciach),
 3. z użyciem taśmy klejącej zaklejamy styki po prawej stronie (zielony kolor)
-
4. instalujemy kartridże w drukarce,
 5. zamykamy pokrywę w drukarce,
 6. otwieramy pokrywę drukarki po około 2-3 sekundach
 7. czekamy, aż drukarka wyśle komunikat o wystąpieniu problemu z wymianą kartridży (ignorujemy),
 8. wyjmujemy kartridże,
 9. usuwamy taśmę ze styków,
 10. z użyciem taśmy klejącej zaklejamy styki po lewej stronie (niebieski kolor)
- instalujemy kartridże w drukarce,
 - zamykamy pokrywę w drukarce,
 - otwieramy pokrywę drukarki po około 2-3 sekundach
 - czekamy, aż drukarka wyśle komunikat o wystąpieniu problemu z wymianą kartridży (ignorujemy),
 - wyjmujemy dwa kartridże,
 - zdejmujemy taśmę ze styków,
 - czyszcimy bardzo dokładnie styki, instalujemy kartridże w drukarce
 - zamykamy obudowę.